



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12227839
Berichtsnummer :	0000000940676-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 670E		

Fahrzeugdaten

Volvo V60 Kombi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1ZWH4VXT2679384	Laufleistung abgelesen:	19329 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.09.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	28.08.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BOH	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 186 kW (253 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	BRIGHT DUSK / Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/45/R18/96 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/96 7 mm
2. Achse - links / Zust.		235/45/R18/96 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/96 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
2. Achse - links / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiereinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Hybrid 257 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Körper 5-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfortsitze vorn Textil Premium
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (2-Wege)
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion)
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Airbag Beifahrerseite
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)• Seitenairbag vorn• Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)• Start/Stop-Anlage• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen• Türsicherungssystem hinten elektrisch• Verglasung getönt• Wegfahrsperre | <ul style="list-style-type: none">• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung• Sitze vorn höhenverstellbar• Standheizung elektrisch• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum• Subwoofer• USB-Anschlüsse (2) im Fond• Volvo ON CALL• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung semi-elektrisch• Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none">• Fahrassistenten-Paket• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

 Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden
1.	Windschutzscheibe	Beschädigt
2.	Dachrahmen - Links	1 Delle
3.	Heckklappe	Kratzer
4.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
 Sonstiges		
	Bauteil	Schaden
5.	Wartung Fällig	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Windschutzscheibe
Beschädigt



2. Dachrahmen - Links
1 Delle



3. Heckklappe
Kratzer



4. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



5. Wartung Fällig
Fehlt