



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12227941
Berichtsnummer :	0000000940677-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 9081E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1NKM0KB9TF476348	Laufleistung abgelesen:	8374 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.09.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	28.08.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BLB	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.D/E ext. Aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 145 kW (197 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
2. Achse - links / Zust.		255/55/R18/109 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/55/R18/109 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/107 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/107 8 mm
2. Achse - links / Zust.		255/55/R18/109 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/55/R18/109 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Avantgarde Interieur
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Ersatzteil
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Interieur-Paket Chrom
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- LM-Felgen vorn/hinten: 8x18 / 9x18 (5-Speichen)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 l – 145 kW (System: 245 kW) CDI-Hybrid
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket USB
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Unterschiedlicher Mit Totwinkel-Assistent
- AVANTGARDE Exterieur
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Dachreling (Aluminium)
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektromotor 115 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Memory-Paket
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Niveauregulierung
- Radstand Standard

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reifen vorn/hinten: 235/60 R18 ...V / 255/55 R18 ...V • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheinwerfer LED High Performance • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt • Service-System: MBUX Navigation Premium • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico • Smartphone gehört • Spiegel-Paket • Uni-Lackierung schwarz • Vorzug Navigationsdienste • Zentral-Display (OLED) | <ul style="list-style-type: none"> • Reifen-Reparaturset (Tirefit) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitz-Komfort-Paket • Sitzheizung vorn • Sondermodell Edition Avantgarde • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Vorrüstung car sharing • Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenten-Paket Plus • Mittelkonsole Rautenoptik • Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico schwarz | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Metallic-Lackierung |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|-----------------------|------------|
| 1. | Windschutzscheibe | Beschädigt |
| 2. | Motorhaube | 1 Delle |
| 3. | Stoßfänger Vorne | Kratzer |
| 4. | Felge Vorne - Links | Kratzer |
| 5. | Felge Hinten - Links | Kratzer |
| 6. | Stoßfänger Hinten | Kratzer |
| 7. | Felge Hinten - Rechts | Kratzer |
| 8. | Felge Vorne - Rechts | Kratzer |



Sonstiges

Bauteil

Schaden

- | | | |
|-----|-------------------|-----------------|
| 9. | Wartungsnachweis | Fehlt |
| 10. | Sitzbank - Hinten | Gebrauchsspuren |

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Beschädigt



2. Motorhaube
1 Delle



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Felge Vorne - Links
Kratzer



4. Felge Vorne - Links
Kratzer



5. Felge Hinten - Links
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



8. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



10. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren