



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12220485
Berichtsnummer :	0000000906887-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-QY 4680		

Fahrzeugdaten

Opel Corsa F .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKUPHNE1R4352295	Laufleistung abgelesen:	25525 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.01.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	18.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9ABU	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 74 kW (101 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERATYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	22086 / 15.01.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
2. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dach Kontrast-Lackierung
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumbelichtung (LED)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder, vegan) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Opel Connect
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Scheinwerfer LED
- Sicht-Paket
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent (HBA)
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Farbdisplay (7 Zoll)
- 6 Lautsprecher
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kraftstofftank 44 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Rückfahrkamera mit 130° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Stoßfänger Sport-Design
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Nebelschlussleuchte

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Dach Wagenfarbe



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Infotainment-Paket• LM-Felgen 6,5x16 (8-Speichen, schwarz)• Reserverad in Fahrbereifung | <ul style="list-style-type: none">• Komfort-Paket• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung• Tech-Paket 1 |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
3.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschmutzt (leicht)
4.	Sitzbank - Hinten: Kissen	Verschmutzt (mittel)
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
5.	Fußmattensatz	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer



3. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Verschmutzt (leicht)



4. Sitzbank - Hinten: Kissen
Verschmutzt (mittel)