



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12219564
Berichtsnummer :	0000000908389-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-QY 4523		

Fahrzeugdaten

Opel Mokka .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKUSHPW7SW003866	Laufleistung abgelesen:	18758 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.01.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	24.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	-
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9AFH	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 100 kW (136 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	-/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Nein	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/60/R17/100 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/60/R17/100 5 mm
2. Achse - links / Zust.		215/60/R17/100 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/60/R17/100 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrzeugschlüssel (2), beide klappbar
- Audiosystem Multimedia
- Black-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Opel Connect
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 100 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2557 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung




- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Tech-Paket 1
- Komfort-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Winter-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer
3.	Motorhaube	Steinschlag
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
4.	Fußmatten Vorn	Fehlt
5.	Fußmatten Hinten	Fehlt
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
6.	Bedienungsanleitung	Fehlt
7.	Wartungsnachweis	Fehlt
8.	Tire-fit Füllmittel	Fehlt
9.	Tire-fit Kompressor	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links




Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Felge Vorne - Links
Kratzer



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



3. Motorhaube
Steinschlag



3. Motorhaube
Steinschlag



4. Fußmatten Vorn
Fehlt



4. Fußmatten Vorn
Fehlt




5. Fußmatten Hinten
Fehlt



5. Fußmatten Hinten
Fehlt



8. Tire-fit Füllmittel
Fehlt



9. Tire-fit Kompressor
Fehlt