



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000880380-IT867	Numero di contratto:	763887
Targa:	GD495VK		

Dati del veicolo

Peugeot 3008;Suv;Diesel;Automatic;Black

Numero di telaio:	VF3MCYHZUMS030246	Chilometraggio Rivelato:	151951 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	27.01.2021 /	Data e luogo Perizia:	20.11.2025 Castelnuovo Scrivia
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) | Ammacature/rigonfiamenti
- 2.) | Ammacature/rigonfiamenti
- 3.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 5.) paraurti posteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 6.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 12.) cofano | Graffio/Rigature
- 13.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature

- 14.) Parabrezza | Rotto
- 15.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 16.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 17.) parete laterale - posteriore - destra | Graffi superficiali
- 18.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 19.) tetto | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: Guasto elettrico, spia service accesa. Anomalia freno di sicurezza.

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1.
Ammaccature/rigonfiamenti



1.
Ammaccature/rigonfiamenti



2.
Ammaccature/rigonfiamenti



2.
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



5. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti




6. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature




9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature




10. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



11. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



12. cofano
Graffio/Rigature




12. cofano
Graffio/Rigature




12. cofano
Graffio/Rigature



12. cofano
Graffio/Rigature



12. cofano
Graffio/Rigature



12. cofano
Graffio/Rigature



12. cofano
Graffio/Rigature



12. cofano
Graffio/Rigature



13. spoiler anteriore
Graffio/Rigature




13. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



13. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



14. Parabrezza
Rotto



14. Parabrezza
Rotto



15. retrovisore esterno scatola - destro
Graffi superficiali



16. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



17. parete laterale - posteriore - destra
Graffi superficiali



18. portello posteriore
Graffio/Rigature



18. portello posteriore
Graffio/Rigature



19. tetto
Graffio/Rigature



19. tetto
Graffio/Rigature