



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12183778
Berichtsnummer :	0000000902189-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	LU-TD 66		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1NKM0FB5PF044100	Laufleistung abgelesen:	95070 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.02.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BJX	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 145 kW (197 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	NAUTIKBLAU - METALLICLACK	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Braun
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 6 mm
2. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel Stoff
- Interieur-Paket Chrom
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Tempomat
- Vorrüstung car sharing
- Zentral-Display (OLED)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket USB
- Dachreling (Aluminium)
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Ablage-Paket
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Park-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung Artico
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Uni-Lackierung schwarz
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenhimmel schwarz
- LM-Felgen 8x18 (5-Doppelspeichen)
- Mittelkonsole Rautenoptik
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico 2-farbig
- Winter-Paket
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Innenraumluftfilter Energizing Air Control (Plus)
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
6.	A-Säule Vorne - Rechts	Steinschlag
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
7.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
8.	Wartungsnachweis	Fehlt
9.	Laderaum Abdeckung	Fehlt
10.	Trennnetz Laderaum	Fehlt
11.	Zierleiste Radhauskasten Vorne Links	Fehlt
12.	Rückleuchte Rechts	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



3. Tür Hinten - Links
Kratzer



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



5. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



6. A-Säule Vorne - Rechts
Steinschlag



7. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer



11. Zierleiste Radhauskasten Vorne Links
Fehlt



12. Rückleuchte Rechts
Kratzer