



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12223304
Berichtsnummer :	0000000940699-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-QY 6193		

Fahrzeugdaten

Volvo XC40 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1XZK7V0S2574505	Laufleistung abgelesen:	12942 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.03.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	08.09.2026 Emmering
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BUO	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 120 kW (163 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	ONYX BLACK / Metallic	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Alcantara
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	10285 / 29.05.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/50/R19/103 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/103 6 mm
2. Achse - links / Zust.		235/50/R19/103 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/103 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenten-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Laufwerkskonfiguration Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Befestigung für Abfallbeutel im Fond
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenten-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Airbag Beifahrerseite
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon)
- Körper 5-türig
- Keyless-Start
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Turbo)
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Weitwinkel
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenten-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenten-System Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Gurtstraffer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2702 mm

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Textil • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn • Taschenhaken im Gepäckraum • Türsicherungssystem hinten elektrisch • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitz geteilt • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheibenwischer mit Regensensor • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig • Sitz-Komfort-Paket • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Textilfussmatten SPORT • USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten • Volvo ON CALL • Wegfahrsperr • Radioempfang digital (DAB+) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allwetter-/ Ganzjahresreifen • Business-Paket • Metallic-Lackierung • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung semi-elektrisch • LM-Felgen 7,5x19 (5-Y-Speichen, Diamantschnitt / Graphit matt) • Rückfahrkamera mit 360° Surround View • Sitzbezug / Polsterung: Connect Textil / Micro-Tech (Ledernachbildung) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Motorhaube	Steinschlag
2. Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
3. Felge Vorne - Links	Kratzer
4. Tür Vorne - Links	Kratzer
5. Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
6. Tür Hinten - Links	Kratzer
7. Heckklappe	Kratzer
8. Heckklappe	Beklebt
9. Tür Vorne - Rechts	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



3. Felge Vorne - Links
Kratzer



4. Tür Vorne - Links
Kratzer



4. Tür Vorne - Links
Kratzer



5. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



5. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



6. Tür Hinten - Links
Kratzer



6. Tür Hinten - Links
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



8. Heckklappe
Beklebt



9. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



9. Tür Vorne - Rechts
Kratzer