



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12217585
Berichtsnummer :	0000000942131-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	F-H 554E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz E T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1KLH0KB0SA141173	Laufleistung abgelesen:	27229 km
Erstzulassung / Baujahr:	15.01.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	07.09.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BPR	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.D/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 145 kW (197 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R19/102 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R19/102 7 mm
2. Achse - links / Zust.		275/40/R19/105 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/40/R19/105 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fußmatten AMG
- AMG Premium
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 11 kW Ladeleistung
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Digitales Instrumenten-Display
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Ablage-Paket
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenausstattung Edelholz Esche schwarz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- LM-Felgen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Zentral-Display (OLED)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion
- Ambiente-Beleuchtung, Aktive
- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Ausstattungs-Paket USB
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Digital Light
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Innenhimmel schwarz
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Komfort-Paket Akustik
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Memory-Paket
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- PRE-SAFE-System
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Mikrofaser Microcut
- Smartphone integriert
- Sportsitze vorn
- Surround-System Burmester
- Uni-Lackierung schwarz

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vorrüstung car sharing • Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste | <ul style="list-style-type: none"> • Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus • Motorhaube mit Powerdome |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airmatic DC (semiaktive Luftfederung) • Ausstattungs-Paket: Energizing Plus • Diebstahlschutz-Paket Plus • Frontsichtanzeige (Head-up-Display) • LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x19 / 9,5x19 (AMG, 5-Doppelspeichen, schwarz, glanzgedreht) • Panorama-Schiebedach • Servoschiessung für Türen • Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket USB Plus • Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem) • Fahrassistenz-Paket Plus • Leder-Paket • Metallic-Lackierung • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Sitzbezug / Polsterung Leder |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Hinweis:	A-Säule R 203. Tür VR 215. Seitenwand HR 216. Dachrahmen R 203. Kotflügel VR 182

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
4.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag
5.	Felge Vorne - Links	Kratzer
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
7.	Türeinstieg Hinten - Links	Verformt (leicht)
8.	Heckklappe	Verformt (leicht)
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer Ab 60mm
10.	Heckklappe	Kratzer
11.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
12.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Verformt (leicht)
13.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
14.	Heckscheibe	Kratzer
15.	Tür Hinten - Links	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
16.	Laderaumabdeckung	Fehlt



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
17.	Wartungsnachweis	Fehlt
18.	Ladekabel	Fehlt
19.	Rückleuchte	Kratzer
20.	Türeinstieg Hinten - Rechts Verkleidung	Gebrauchsspuren
21.	Sommerradsatz	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges




Klimaanlage



Tankdeckel



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag



5. Felge Vorne - Links
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



7. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



7. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



8. Heckklappe
Verformt (leicht)



8. Heckklappe
Verformt (leicht)



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



10. Heckklappe
Kratzer



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer




12. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)




13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



14. Heckscheibe
Kratzer



14. Heckscheibe
Kratzer



15. Tür Hinten - Links
Kratzer



15. Tür Hinten - Links
Kratzer



19. Rückleuchte
Kratzer



20. Türeinstieg Hinten - Rechts Verkleidung
Gebrauchsspuren