



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000878730-IT867	Numero di contratto:	766637
Targa:	GG351WT		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	W1V9106331P385500	Chilometraggio Rivelato:	99485 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	29.09.2021 /	Data e luogo Perizia:	21.11.2025 Bressana Bottarone
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Rotto
- 2.) cofano | Ammacature/rigonfiamenti
- 3.) parafrangente anteriore - sinistro | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 7.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 8.) paraurti posteriore | Rotto
- 9.) portellone posteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 10.) parete laterale - posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 11.) porta posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 12.) sottoporta - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 13.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature

- 14.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 15.) A-colonna anteriore - Destra | Graffio/Rigature
- 16.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 17.) danni interni vano post | Rotto
- 18.) faro alogeno - destro | Graffio/Rigature
- 19.) fanale posteriore sinistra | Rotto
- 20.) fanale posteriore destra | Rotto
- 21.) sedile ant sx | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



1. paraurti anteriore
Rotto



2. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



2. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



4. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



4. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



4. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. paraurti posteriore
Rotto



8. paraurti posteriore
Rotto



8. paraurti posteriore
Rotto



9. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



9. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. sottoporta - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



13. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



13. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



14. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



14. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



15. A-colonna anteriore - Destra
Graffio/Rigature



15. A-colonna anteriore - Destra
Graffio/Rigature



16. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



17. danni interni vano post
Rotto



17. danni interni vano post
Rotto



17. danni interni vano post
Rotto



17. danni interni vano post
Rotto



18. faro alogeno - destro
Graffio/Rigature



19. fanale posteriore sinistra
Rotto



20. fanale posteriore destra
Rotto



21. sedile ant sx
Rotto



21. sedile ant sx
Rotto