



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000835674-IT867
Targa: GS679XF

Numero di contratto: 789810

Dati del veicolo

Mercedes-Benz Citan;Car van;Diesel;Manual;

Numero di telaio: W1VTAACZ8RU366118

Chilometraggio Rivelato: 26449 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 23.01.2024 /

Data e luogo Perizia: 10.04.2025 CAPUA

Vernice:


Tipo di vernice:

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno:

Colore Rivestimento Interno:

Valutazione dei danni



- 1.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) A-colonna anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 4.) porta anteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 5.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 7.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 8.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 9.) parete laterale - posteriore - sinistra | 2 ammaccature
- 10.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 11.) cerchione anteriore - destra | Mancante
- 12.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 13.) porta anteriore - destra | 1 ammaccatura
- 14.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature

- 15.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 16.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 17.) portello posteriore | 1 ammaccatura
- 18.) portello posteriore | 2 ammaccature
- 19.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 20.) fanale posteriore destra | Graffio/Rigature
- 21.) fanale posteriore sinistra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore



Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare




1. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



1. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature




2. A-colonna anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. A-colonna anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura




3. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura




4. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



4. porta anteriore - sinistra
1 ammaccatura



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
2 ammaccature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



11. cerchione anteriore - destra
Mancante



11. cerchione anteriore - destra
Mancante



12. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



12. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



13. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



13. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



14. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



14. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



14. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



15. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



15. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



16. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



16. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



16. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



16. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



17. portello posteriore
1 ammaccatura



17. portello posteriore
1 ammaccatura



18. portello posteriore
2 ammaccature



18. portello posteriore
2 ammaccature




18. portello posteriore
2 ammaccature



19. portello posteriore
Graffio/Rigature



19. portello posteriore
Graffio/Rigature



19. portello posteriore
Graffio/Rigature



20. fanale posteriore destra
Graffio/Rigature



20. fanale posteriore destra
Graffio/Rigature



21. fanale posteriore sinistra
Graffio/Rigature



21. fanale posteriore sinistra
Graffio/Rigature