



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000881338-IT867
Targa: GT180MB

Numero di contratto: 790917

Dati del veicolo

Opel Crossland;Crossover;Petrol;Automatic;

Numero di telaio: W0V7H9EBXR4036179

Chilometraggio Rivelato: 47372 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 14.03.2024 /

Data e luogo Perizia: 26.11.2025 Termini Imerese

Vernice: Bianco

Tipo di vernice: Pastello monostrato


Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno:

Tessuto / Alcantara

Colore Rivestimento Interno: Multicolore

Valutazione dei danni



- 1.) spoiler anteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 2.) porta anteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 3.) paraurti posteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) cofano | Graffi superficiali

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti




1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. spoiler anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti




3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. cofano
Graffi superficiali



5. cofano
Graffi superficiali



5. cofano
Graffi superficiali



5. cofano
Graffi superficiali