



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12227853
Berichtsnummer :	0000000940681-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 582E		

Fahrzeugdaten

Volvo V60 Kombi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1ZWH4VXT2679725	Laufleistung abgelesen:	11629 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.09.2025 / 2026	Besichtigungsdatum/-ort:	28.08.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BOH	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 186 kW (253 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	DENIM BLUE / Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
2. Achse - links / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/98 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.		235/45/R18/98 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/98 7 mm
2. Achse - links / Zust.		235/45/R18/98 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/98 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Fensterzierleisten Schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Hybrid 257 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfortsitze vorn Textil Premium
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekabel (6,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (2-Wege)
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Getriebe Automatik - Geartronik (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound
- Körper 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) • Seitenairbag vorn • Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay) • Standheizung elektrisch • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Textilfussmatten • Türsicherungssystem hinten elektrisch • Verglasung getönt • Volvo Car Connect Plus • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) | <ul style="list-style-type: none"> • Scheibenwischer mit Regensensor • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Sitze vorn höhenverstellbar • Sonderlackierung Vapour Grey • Start/Stop-Anlage • Subwoofer • Türgriffe außen lackiert • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Volvo Car Connect • Wegfahrsperre |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung semi-elektrisch • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenten-Paket • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Motorhaube	Verschmutzt (leicht)
2. Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
3. Kotflügel Vorne - Links	Verschmutzt (leicht)
4. Tür Vorne - Links	1 Delle
5. Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
6. Felge Hinten - Links	Kratzer
7. Heckklappe	Kratzer
8. Stoßfänger Hinten	Kratzer
9. Felge Hinten - Rechts	Kratzer
10. Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
11. Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
12. Tür Hinten - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
13. Türverkleidung Vorne - Links	Gebrauchsspuren
14. Türverkleidung Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren



Sonstiges

Bauteil

Schaden

15. Wartung Fällig

Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Verschmutzt (leicht)



1. Motorhaube
Verschmutzt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



3. Kotflügel Vorne - Links
Verschmutzt (leicht)



4. Tür Vorne - Links
1 Delle




5. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



5. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)




6. Felge Hinten - Links
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



7. Heckklappe
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



10. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



11. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



11. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer




13. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren



13. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren



14. Türverkleidung Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren



15. Wartung Fällig
Fehlt