



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000878422-IT867
Targa: GH606FY

Numero di contratto: 767925

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Chassis;Diesel;Manual;

Numero di telaio: W1V9101331N150892

Chilometraggio Rivelato: 109679 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 29.10.2021 /

Data e luogo Perizia: 19.11.2025 Musestre

Vernice: Bianco


Tipo di vernice: Pastello monostrato

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 2.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Rotto
- 3.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 4.) cofano | 1 ammaccatura
- 5.) cofano | Ammaccature/rigonfiamenti
- 6.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 7.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) porta anteriore - destra | 1 ammaccatura
- 9.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 12.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 14.) telaio del tetto - sinistro | Graffio/Rigature

15.) Parabrezza | Rotto

16.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature

17.) fanale posteriore sinistra | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



1. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



1. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



2. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature




4. cofano
1 ammaccatura



4. cofano
1 ammaccatura



4. cofano
1 ammaccatura




5. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



5. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



5. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



5. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



6. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



6. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



11. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



11. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



11. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



12. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



14. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature



14. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature



14. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature



14. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature



14. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature



14. telaio del tetto - sinistro
Graffio/Rigature



15. Parabrezza
Rotto



15. Parabrezza
Rotto



15. Parabrezza
Rotto



15. Parabrezza
Rotto



16. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



17. fanale posteriore sinistra
Rotto