



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12192024
Berichtsnummer :	0000000940799-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	H-SY 4242E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz EQA .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N9N0BB4PJ084022	Laufleistung abgelesen:	73115 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.08.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	31.08.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BBR	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Elektro / -
Getriebe Art:	Sonstiges	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	0 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	DENIMBLAU - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	71854 / 01.07.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R18/104 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/104 7 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R18/104 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/104 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tempomat
- LM-Felgen
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 140 kW (Systemleistung)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Mittelarmlehne hinten
- Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2729 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung Artico
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchpad (Mittelkonsole)

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Aufladesystem Gleichstrom (DC) | • Ausstattungs-Paket: Advanced Plus |
| • Fahrassistenz-Paket | • Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| • Fahrassistenz-System aktiver Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenhimmel Stoff |
| • Konnektivität-Paket | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad heizbar | • LM-Felgen 7,5x18 (5-Speichen) |
| • Metallic-Lackierung | • Park-Paket mit 360° Kamera |
| • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt | • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Vorrüstung car sharing | |

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden *Elektroantrieb
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Windschutzscheibe	Beschädigt
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer
3.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
6.	Felge Hinten - Links	Kratzer
7.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
8.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
10.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
11.	Winterradsatz	Fehlt
12.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsches Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



1. Windschutzscheibe
Beschädigt



2. Felge Vorne - Links
Kratzer



2. Felge Vorne - Links
Kratzer



3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



4. Tür Hinten - Links
Kratzer



4. Tür Hinten - Links
Kratzer



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



6. Felge Hinten - Links
Kratzer



6. Felge Hinten - Links
Kratzer



6. Felge Hinten - Links
Kratzer



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



9. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



10. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



10. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



10. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



10. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



12. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren