



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12053010
Berichtsnummer :	0000000940837-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	SP-FW 13		

Fahrzeugdaten

Peugeot 308 SW .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF3LCYHZKMS102799	Laufleistung abgelesen:	70429 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.07.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	08.09.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	300//3AYV	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 96 kW (131 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	LACKIERUNG PLATINIUM- GRAU/METALLIC- LACKIERUNG	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	56887 / 24.09.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R16/91 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/91 5 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R16/91 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/91 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R16/94 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/94 7 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R16/94 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/94 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Frontscheibe Verbundglas
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem RCC (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremskraftregler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtkraftbegrenzer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinCar (Mirror Screen)
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Nebelscheinwerfer
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige Motorölstand
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege (2)
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht• Safety Plus-Paket• Scheibenwischer mit Regensensor• Seitenairbag vorn (doppelt)• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt• Sitz vorn links höhenverstellbar• Sitzbezug / Polsterung Stoff / Kunstleder• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)• Steckdose 12V Mittelkonsole• Warnanlage für Sicherheitsgurte• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | <ul style="list-style-type: none">• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d• SCR-System (AdBlue-Technologie)• Seitenaufprallschutz• Servolenkung elektronisch gesteuert• Sitz vorn rechts höhenverstellbar• Sonderlackierung Schnee-Weiß• Start/Stop-Anlage• Tagfahrlicht LED• Wegfahrsperre mit Transponder• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Full-LED-Paket• Sitzheizung vorn | <ul style="list-style-type: none">• Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Windschutzscheibe	Nicht In Ordnung
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	A-Säule Vorne - Links	1 Delle
6.	Tür Vorne - Links	1 Delle
7.	Türeinstieg Hinten - Links	Verformt (leicht)
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
12.	Türverkleidung Hinten - Links	Gebrauchsspuren
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
13.	Wartung Fällig	Nicht In Ordnung

14.	Türeinstieg Vorne - Links Verkleidung	Gebrauchsspuren
15.	Sitz - Vorne - Links	Verschmutzt (leicht)
16.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
17.	Sitz - Vorne - Rechts	Verschmutzt (leicht)
18.	Dachhimmel	Verschmutzt (leicht)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Windschutzscheibe
Nicht In Ordnung



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag




5. A-Säule Vorne - Links
1 Delle



6. Tür Vorne - Links
1 Delle



7. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



10. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



11. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



12. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren



13. Wartung Fällig
Nicht In Ordnung



14. Türeinstieg Vorne - Links Verkleidung
Gebrauchsspuren



15. Sitz - Vorne - Links
Verschmutzt (leicht)



16. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



17. Sitz - Vorne - Rechts
Verschmutzt (leicht)



18. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



18. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



18. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)