



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12058181
Berichtsnummer :	0000000909045-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	H-IL 515E		

Fahrzeugdaten

Skoda Superb Combi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJW9NP4N7009327	Laufleistung abgelesen:	61296 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.02.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	25.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	800//4AUJ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1395 ccm / 115 kW (156 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Moon-Weiss Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	3	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	44176 / 21.02.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/55/R17/98 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/55/R17/98 4 mm
2. Achse - links / Zust.		215/55/R17/98 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/55/R17/98 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/45/R18/94 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/94 3 mm
2. Achse - links / Zust.		235/45/R18/94 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/94 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Handschuhfach beleuchtet
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec

- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)

- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Hybrid 160 kW (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW)
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung Leder L&K
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System Multi Collision Brake
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ablagefach für Regenschirm
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket Amundsen
- Innenausstattung Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
- Innenraumbelichtung LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Zusatzheizung (Standheizung)

- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero, vorn
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperr
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht

Sonderausstattung

- Business-Paket Columbus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung hinten
- Sound-System Canton

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Dachrahmen - Rechts	Verformt (leicht)
5.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
6.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Gebrauchsspuren
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
7.	Sommerfelge 1	Kratzer
8.	Sommerfelge 2	Kratzer
9.	Sommerfelge 3	Kratzer
10.	Ladekabel	In Ordnung
11.	Zubehoerausstattung	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum




Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Dachrahmen - Rechts
Verformt (leicht)



5. Türeinsteig Vorne - Links
Verformt (leicht)



6. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Gebrauchsspuren



7. Sommerfelge 1
Kratzer



8. Sommerfelge 2
Kratzer



9. Sommerfelge 3
Kratzer



10. Ladekabel
In Ordnung



11. Zubehörausstattung
Kratzer



11. Zubehörausstattung
Kratzer