



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000884922-IT867	Numero di contratto:	763240
Targa:	GC708CJ		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	WDB9076331P144616	Chilometraggio Rivelato:	142669 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	21.09.2020 /	Data e luogo Perizia:	18.12.2025 Bressana Bottarone
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) griglia anteriore sopra | Graffio/Rigature
- 3.) cofano | Ruggine
- 4.) Parabrezza | Scheggiatura
- 5.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 6.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Rotto
- 7.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 8.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 9.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 10.) paraurti posteriore | Rotto
- 11.) portellone posteriore | Graffio/Rigature
- 12.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) porta posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti

- 14.) B-colonna centrale - destra | Graffio/Rigature
- 15.) porta anteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 16.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 17.) fanale posteriore sinistra | Rotto
- 18.) Pannelli interni | Rotto
- 19.) Parete divisoria cabina - PRM | Graffio/Rigature
- 20.) Pomello leva cambio | Rotto
- 21.) fodero sedile ant sx | Rotto

commento/riferimento:

riferimento: cofano motore non si apre portellone laterale non si apre block shaft rotto retromarcia non funzionante

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. griglia anteriore sopra
Graffio/Rigature



3. cofano
Ruggine



4. Parabrezza
Scheggiatura



5. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



5. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



6. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



6. retrovisore esterno scatola - sinistro
Rotto



7. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



7. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



10. paraurti posteriore
Rotto



10. paraurti posteriore
Rotto



10. paraurti posteriore
Rotto



10. paraurti posteriore
Rotto



10. paraurti posteriore
Rotto



10. paraurti posteriore
Rotto



10. paraurti posteriore
Rotto



11. portello posteriore
Graffio/Rigature



11. portello posteriore
Graffio/Rigature



11. portello posteriore
Graffio/Rigature



11. portello posteriore
Graffio/Rigature



12. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



12. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



12. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



12. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



13. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



14. B-colonna centrale - destra
Graffio/Rigature



15. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



15. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



16. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



17. fanale posteriore sinistra
Rotto



18. Pannelli interni
Rotto



18. Pannelli interni
Rotto



18. Pannelli interni
Rotto



19. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature



19. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature



19. Parete divisoria cabina - PRM
Graffio/Rigature



20. Pomello leva cambio
Rotto



21. fodero sedile ant sx
Rotto