



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12174866
Berichtsnummer :	0000000908769-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HB-HW 878E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K2062541F061885	Laufleistung abgelesen:	65020 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.03.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	25.03.2026 Neuseddin
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BEP	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1999 ccm / 150 kW (204 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	CAVANSITBLAU - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Beige
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R17/99 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R17/99 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/95 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/95 5 mm
2. Achse - links / Zust.		255/40/R18/99 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/40/R18/99 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Ablage-Paket
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Tempomat
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittenairbag vorn
- Park-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- LM-Felgen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Standard Interieur

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Infotainment-Paket High-End
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Ausstattungs-Paket: Business
- Avantgarde Interieur
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Innenausstattung: Holz schwarz Aluminium-Lines• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung• Komfort-Paket High-End• Ladekabel für öffentliche Ladesäulen• Lenkrad heizbar• LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 9x18 (5-Doppelspeichen, schwarz)• Metallic-Lackierung• Multimediasystem MBUX Entertainment• Panorama-Schiebedach• Reifen-Reparaturset (Tirefit)• Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | <ul style="list-style-type: none">• Innenhimmel schwarz• Klimaautomatik (Thermotronik)• Komfortsitze vorn• Laderaum-Paket• Licht-Paket High-End• Luftreinigungs-Paket
• Mittelkonsole Metallstruktur• Night-Paket• Park-Paket Advanced• Scheibenwaschanlage beheizt• Sitzbezug / Polsterung Leder, 2-farbig• Sound-System |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer
4.	Dach	3 Dellen
5.	Heckklappe	Verformt (leicht)
6.	Stoßfänger Hinten	Verformt (leicht)
7.	Dachrahmen - Rechts	1 Delle
8.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
9.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
10.	Lenkrad	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
11.	Ladeklappe öffnet nicht	Nicht In Ordnung
12.	Wartungsnachweis	Fehlt
13.	Sitz Vorne Links	Verschmutzt (mittel)
14.	Innenraum Hinten	Gebrauchsspuren
15.	Sitzbank Hinten	Verschmutzt (mittel)
16.	Sommerfelge 1 HA	Kratzer
17.	Sommerfelge 2 VA	Kratzer
18.	Sommerfelge 3 VA	Kratzer
19.	Sommerreifen 1 VA	Gebrauchsspuren
20.	Sitz Vorne Rechts	Verschmutzt (mittel)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm




3. Tür Vorne - Links
Kratzer




3. Tür Vorne - Links
Kratzer



3. Tür Vorne - Links
Kratzer



4. Dach
3 Dellen



4. Dach
3 Dellen




5. Heckklappe
Verformt (leicht)



5. Heckklappe
Verformt (leicht)



6. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



6. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



7. Dachrahmen - Rechts
1 Delle



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



9. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



10. Lenkrad
Gebrauchsspuren




11. Ladeklappe öffnet nicht
Nicht In Ordnung




13. Sitz Vorne Links
Verschmutzt (mittel)



13. Sitz Vorne Links
Verschmutzt (mittel)



13. Sitz Vorne Links
Verschmutzt (mittel)



13. Sitz Vorne Links
Verschmutzt (mittel)



13. Sitz Vorne Links
Verschmutzt (mittel)



14. Innenraum Hinten
Gebrauchsspuren



14. Innenraum Hinten
Gebrauchsspuren



14. Innenraum Hinten
Gebrauchsspuren



14. Innenraum Hinten
Gebrauchsspuren



14. Innenraum Hinten
Gebrauchsspuren



14. Innenraum Hinten
Gebrauchsspuren



15. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (mittel)



15. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (mittel)



15. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (mittel)



15. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (mittel)



15. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (mittel)



16. Sommerfelge 1 HA
Kratzer



17. Sommerfelge 2 VA
Kratzer



17. Sommerfelge 2 VA
Kratzer




18. Sommerfelge 3 VA
Kratzer




19. Sommerreifen 1 VA
Gebrauchsspuren



20. Sitz Vorne Rechts
Verschmutzt (mittel)



20. Sitz Vorne Rechts
Verschmutzt (mittel)



20. Sitz Vorne Rechts
Verschmutzt (mittel)



20. Sitz Vorne Rechts
Verschmutzt (mittel)