



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12187890
Berichtsnummer :	0000000939394-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HD-HX 57E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1KAH5EB3PF099088	Laufleistung abgelesen:	45154 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.08.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BEP	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. Aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1999 ccm / 150 kW (204 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/94 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/94 5 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R17/99 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R17/99 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter vorn (doppelt) • Akustischer Umfeldschutz (Außensound) • Aufladesystem Wechselstrom (AC) • Dachreling (Aluminium) • Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz • Ablage-Paket • Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW) • Innenhimmel Stoff • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Lenkrad (Leder) • Tempomat • Mercedes-Benz Notrufsystem • Mittenairbag vorn • Park-Paket • Rücksitzlehne geteilt / klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenschweller Wagenfarbe • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • LM-Felgen | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Design- und Ausstattungslinie Avantgarde • Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fußmatten Velours • Getriebe Automatik - (9-Stufen) • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem • Infotainment-System: Remote Service Plus • Innenraumlicht-Paket • Keyless Go Startanlage • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) • Ladekabel mit Schukostecker • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Media-Display • Mittelkonsole schwarz hochglänzend • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer LED High Performance • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Standard Interieur |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Business • Fahrassistenz-Paket • Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus • Komfortsitze vorn • Licht-Paket Advanced • Mittelkonsole Rautenoptik • Seitenairbag (Sidebag) hinten | <ul style="list-style-type: none"> • Avantgarde Interieur • Infotainment-Paket Advanced • Klimaautomatik (Thermotronic) • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen • Metallic-Lackierung • Park-Paket Advanced • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Verschmutzt (leicht)
2.	Motorhaube	Umweltschaden
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Tür Vorne - Links	Kratzer
6.	Tür Hinten - Links	Kratzer
7.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
9.	Heckklappe	Verformt (leicht)
10.	Heckklappe	Kratzer
11.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
14.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
15.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges

Bauteil	Schaden
----------------	----------------

16.	Sitz Vorne Links	Verschmutzt (mittel)
17.	Sitzbank Hinten	Verschmutzt (leicht)
18.	Ladeklappe	Kratzer
19.	Winterfelge 1	Kratzer
20.	Dachhimmel	Verschmutzt (mittel)
21.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel




Bereifung




1. Dach
Verschmutzt (leicht)



2. Motorhaube
Umweltschaden



2. Motorhaube
Umweltschaden



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Motorhaube
Steinschlag



4. Motorhaube
Steinschlag



5. Tür Vorne - Links
Kratzer



5. Tür Vorne - Links
Kratzer



6. Tür Hinten - Links
Kratzer



6. Tür Hinten - Links
Kratzer



7. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



7. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Heckklappe
Verformt (leicht)



9. Heckklappe
Verformt (leicht)



10. Heckklappe
Kratzer



10. Heckklappe
Kratzer



11. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



13. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



13. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



13. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



13. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



14. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



14. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



15. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



16. Sitz Vorne Links
Verschmutzt (mittel)



17. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (leicht)



18. Ladeklappe
Kratzer



18. Ladeklappe
Kratzer



19. Winterfelge 1
Kratzer



20. Dachhimmel
Verschmutzt (mittel)