



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12220553
Berichtsnummer :	0000000922019-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-QY 6902		

Fahrzeugdaten

Opel Astra L Lim. 5-trg. .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKFPHNS3S1021739	Laufleistung abgelesen:	17062 km
Erstzulassung / Baujahr:	15.05.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9AET	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Benzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 96 kW (131 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	LACKIERUNG PLATINIUM- GRAU/TYP AUSSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Nein	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R16/94 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/94 6 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R16/94 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/94 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung • Audiosystem Multimedia • Außenspiegel schwarz lackiert • Dach Diamant-Schwarz • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Ergonomiesitz vorn links • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz • Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Kamerasystem 360° • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten (3-fach) • Leuchtweitenregelung automatisch • Mittelarmlehne hinten • Motor 1,2 Ltr. - 96 kW • Radstand 2675 mm • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Schließ-/Startsystem Keyless Open • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | <ul style="list-style-type: none"> • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound) • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Design-Paket: high gloss Exterieur • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Feststellbremse elektrisch • Heckleuchten LED • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Lenkrad (Leder) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht • Seitenairbag vorn • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • LM-Felgen |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelpfopf abnehmbar) • Reifen-Reparaturkit | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung • Tech-Paket 1 |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Tür Vorne - Rechts	Kratzer
2. Felge Vorne - Rechts	Kratzer
3. Dach	Steinschlag
4. Motorhaube	Kratzer
5. Stoßfänger Vorne	Steinschlag



Sonstiges

Bauteil	Schaden
6. Fußmatten Satz	Fehlt
7. Wartung fällig	Nicht In Ordnung

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



3. Dach
Steinschlag



3. Dach
Steinschlag



4. Motorhaube
Kratzer



4. Motorhaube
Kratzer



4. Motorhaube
Kratzer



4. Motorhaube
Kratzer



5. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



7. Wartung fällig
Nicht In Ordnung



7. Wartung fällig
Nicht In Ordnung