



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12220599
Berichtsnummer :	0000000921454-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	WI-AS 2698		

Fahrzeugdaten

Opel Astra L Sports Tourer .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKFRHNS9S1016166	Laufleistung abgelesen:	7127 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.05.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	29.05.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9AFA	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 96 kW (131 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC PERLMUTT	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R16/94 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/94 7 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R16/94 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/94 7 mm

Verkehrssicherheit:

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dach Diamant-Schwarz
- Design-Paket: high gloss Exterieur
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt (402040)
- Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- LM-Felgen
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem 360°
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling (Silber)
- Komfort-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Dach Wagenfarbe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Tech-Paket 1

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Stoßfänger Vorne	Steinschlag
2. Tür Vorne - Links	Kratzer
3. Tür Hinten - Links	Kratzer
4. Heckklappe	Kratzer
5. Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
6. Stoßfänger Hinten	Kratzer
7. Tür Hinten - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
8. Türverkleidung Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren



Sonstiges

Bauteil	Schaden
9. Fußmatten	Fehlt
10. Tirfit Füllmittel	Fehlt
11. Tirfit Kompressor	Fehlt
12. Wartung Fällig	Fehlt
13. Dachreling Links	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen




Kofferraum




Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges




Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



2. Tür Vorne - Links
Kratzer



3. Tür Hinten - Links
Kratzer



4. Heckklappe
Kratzer



5. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



8. Türverkleidung Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren



12. Wartung Fällig
Fehlt



13. Dachreling Links
Kratzer