



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12197328
Berichtsnummer :	0000000904328-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AP 1187		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLB .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N4M1DB1PW286917	Laufleistung abgelesen:	63591 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.12.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	04.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3IHX	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	POLARWEISS - UNILACK	Lackart:	Uni (2 Schicht)
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
2. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Easy-Entry Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2829 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank vergrößert
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Off-Road-Pro Technik-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fußmatten Velours
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem• Innenausstattung Holz Linde• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage• Panorama-Schiebedach• Reifen-Reparaturset (Tirefit)• Scheibenwaschanlage beheizt• Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt• Sitzlehne vorn rechts klappbar• Sound-System | <ul style="list-style-type: none">• Infotainment-Paket High-End• Innenhimmel schwarz• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar• Multibeam LED• Park-Paket mit 360° Kamera• Rücksitzbank verschiebbar• Seitenairbag (Sidebag) hinten• Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Artico• Sonderlackierung Uni• Spiegel-Paket |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer
4.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
5.	A-Säule Vorne - Rechts	Steinschlag



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
6.	Wartungsnachweis	Fehlt
7.	Sitzbank Hinten	Gebrauchsspuren
8.	Sitz Vorne Rechts	Verschmutzt (leicht)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag




3. Tür Vorne - Links
Kratzer



4. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



5. A-Säule Vorne - Rechts
Steinschlag



7. Sitzbank Hinten
Gebrauchsspuren



7. Sitzbank Hinten
Gebrauchsspuren



8. Sitz Vorne Rechts
Verschmutzt (leicht)