



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12227955
Berichtsnummer :	0000000940680-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 9063E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1NKM0KB3TF475308	Laufleistung abgelesen:	11292 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.09.2025 / 2026	Besichtigungsdatum/-ort:	28.08.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BLB	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.D/E ext. Aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 145 kW (197 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/107 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/107 8 mm
2. Achse - links / Zust.		255/55/R18/109 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/55/R18/109 8 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 7 mm
2. Achse - links / Zust.		255/55/R18/109 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/55/R18/109 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fußmatten Velours
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Avantgarde Exterieur
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektromotor 115 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Uni-Lackierung schwarz
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket USB
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Avantgarde Interieur
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Ablage-Paket
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 245 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Memory-Paket
- Zentral-Display (OLED)
- Niveauregulierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung car sharing
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | • Fahrassistenz-Paket Plus |
| • Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole Rautenoptik |
| • Park-Paket mit 360° Kamera | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico schwarz |

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

 Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer
3.	Felge Hinten - Links	Kratzer
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
5.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Umweltschaden
6.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
7.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
8.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
 Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden
9.	Türverkleidung Vorne - Links	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



2. Tür Hinten - Links
Kratzer




3. Felge Hinten - Links
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer




5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Umweltschaden



6. Tür Hinten - Rechts
1 Delle



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



8. Tür Vorne - Rechts
1 Delle



9. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren