



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12229820
Berichtsnummer :	0000000902713-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-QY 5617		

Fahrzeugdaten

Opel Corsa F .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKUPHNE9R4339343	Laufleistung abgelesen:	23168 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.02.2025 / 2053	Besichtigungsdatum/-ort:	04.03.2026 Neuseddin
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9ABU	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 74 kW (101 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Schwarz	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
2. Achse - links / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/55/R16/91 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Opel Connect
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- 4 Lautsprecher
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer Ab 60mm
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
5.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
6.	Dach 5 Dellen	Nicht In Ordnung
7.	Fußmattensatz	Fehlt
8.	Wartung	Nicht In Ordnung

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel




Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Tür Vorne - Links
Kratzer



2. Tür Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



5. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer




6. Dach 5 Dellen
Nicht In Ordnung



6. Dach 5 Dellen
Nicht In Ordnung



6. Dach 5 Dellen
Nicht In Ordnung



6. Dach 5 Dellen
Nicht In Ordnung