



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12203553
Berichtsnummer :	0000000906515-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HG-AV 45E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC Coupe .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1NKJ5GB3SF312302	Laufleistung abgelesen:	20272 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.11.2024 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	18.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BOK	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1999 ccm / 150 kW (204 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	GRAFITGRAU - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	15789 / 18.11.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		255/55/R18/109 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		255/55/R18/109 5 mm
2. Achse - links / Zust.		255/55/R18/109 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/55/R18/109 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket USB
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 115 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ablage-Paket
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenhimmel Stoff
- Interieur-Paket Chrom
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Zentral-Display (OLED)
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico schwarz
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Uni-Lackierung schwarz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Avantgarde Interieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED High Performance
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Tempomat
- Vorrüstung car sharing

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vorrüstung Navigationsdienste• Navigationssystem: Festplattennavigation | <ul style="list-style-type: none">• Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)• Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung• Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none">• Fahrassistenz-Paket Plus• Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber• Seitenairbag (Sidebag) hinten |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Kratzer
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
3.	Heckklappe	Kratzer
4.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
5.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
6.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
7.	Sommerfelge 1	Kratzer
8.	Ladekabel	In Ordnung

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Kratzer



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer



3. Heckklappe
Kratzer



4. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



5. Türverkleidung Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



6. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Gebrauchsspuren



7. Sommerfelge 1
Kratzer



8. Ladekabel
In Ordnung



8. Ladekabel
In Ordnung