



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12227767
Berichtsnummer :	0000000940679-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 593E		

Fahrzeugdaten

Volvo V90 Kombi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1PWH1V1T1241533	Laufleistung abgelesen:	8656 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.09.2025 / 2026	Besichtigungsdatum/-ort:	28.08.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	910//1BSB	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1969 ccm / 186 kW (253 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	BRIGHT DUSK / Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 8 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R18/100 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenz-System: Driver Awareness
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 257 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (6,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Laderaumabdeckung elektrisch
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Airbag Beifahrerseite
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Körper 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Otto-Partikelfilter (OPF)• Reifen-Reparaturset• Rückfahrkamera• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)• Seitenairbag vorn• Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig• Sitze vorn höhenverstellbar• Sitzheizung vorn• Sonderlackierung Vapour Grey• Start/Stop-Anlage• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen• Textilfussmatten• Verglasung getönt• Wegfahrsperre | <ul style="list-style-type: none">• Parkbremse elektrisch• Reifendruck-Kontrollsystem• Rücksitzlehnen klappbar• Scheibenwischer mit Regensensor• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar• Sitzheizung hinten• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)• Standheizung elektrisch• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum• Subwoofer• USB-Anschlüsse (2) im Fond• Volvo ON CALL• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung semi-elektrisch• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt | <ul style="list-style-type: none">• Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Hinweis:	Tür VL 203

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Stoßfänger Vorne | Kratzer Ab 60mm |
| 2. | Felge Vorne - Links | Kratzer |
| 3. | Felge Hinten - Links | Kratzer |
| 4. | Stoßfänger Hinten | Kratzer |
| 5. | Felge Vorne - Rechts | Kratzer |



Karosserie innen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 6. | Türverkleidung Vorne - Links | Gebrauchsspuren |
| 7. | Türverkleidung Vorne - Rechts | Gebrauchsspuren |



Sonstiges

Bauteil

Schaden

- | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|
| 8. | Wartung Fällig | Fehlt |
| 9. | Heckdeckelverkleidung | Gebrauchsspuren |
| 10. | Sitzbank - Hinten | Gebrauchsspuren |
| 11. | Dachhimmel | Verschmutzt (leicht) |

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsches Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen




Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm




1. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



2. Felge Vorne - Links
Kratzer



3. Felge Hinten - Links
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



6. Türverkleidung Vorne - Links
Gebrauchsspuren



7. Türverkleidung Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren



8. Wartung Fällig
Fehlt




9. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



10. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



11. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



11. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)