



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12226699
Berichtsnummer :	0000000918455-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-A 1331E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLE .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1NFB0GB0SB376855	Laufleistung abgelesen:	38189 km
Erstzulassung / Baujahr:	26.03.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	12.05.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BMJ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Hybrid / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1993 ccm / 145 kW (197 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	SODALITHBLAU - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	28233 / 19.01.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/55/R19/111 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/55/R19/111 6 mm
2. Achse - links / Zust.		275/55/R19/111 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/55/R19/111 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/55/R19/111 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/55/R19/111 5 mm
2. Achse - links / Zust.		275/55/R19/111 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/55/R19/111 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 115 kW (Hybridantrieb)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 245 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- LM-Felgen
- Modellpflege mit Code
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Paket Interieur
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multibeam LED
- Radstand 2995 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Servolenkung
- Smartphone integriert

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Spiegel-Paket• Standard Interieur• Uni-Lackierung schwarz• USB-Anschlüsse• Vorrüstung Navigationsdienste• PRE-SAFE-System | <ul style="list-style-type: none">• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)• Tagfahrlicht LED• Unterfahrschutz (Chrom)• Vorrüstung car sharing• Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ausstattungs-Paket: Advanced Plus• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)• LM-Felgen 8,5x19 (5-Speichen)• Multimediasystem MBUX Entertainment• Sitzheizung Plus vorn• Türarmlehnen vorn heizbar | <ul style="list-style-type: none">• Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent• Lenkrad heizbar• Metallic-Lackierung• Rücksitze elektr. verstellbar• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
4.	Türeinstieg Vorne - Links	Gebrauchsspuren
5.	Heckklappe	Kratzer
6.	Heckklappe	1 Delle
7.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
8.	Radlaufleiste Vorne Rechts	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



3. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



4. Türeinstieg Vorne - Links
Gebrauchsspuren



5. Heckklappe
Kratzer



6. Heckklappe
1 Delle



7. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



8. Radlaufleiste Vorne Rechts
Kratzer