



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12085271
Berichtsnummer :	0000000940514-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	LB-FU 203		

Fahrzeugdaten

Skoda Octavia Combi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJG8NX1PY152532	Laufleistung abgelesen:	128343 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.08.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	08.09.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	800//4AVF	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 85 kW (116 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Moon-Weiss Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	90394 / 18.11.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R17/95 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/95 4 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R17/95 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/95 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/60/R16/96 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/96 7 mm
2. Achse - links / Zust.		205/60/R16/96 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/96 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent • Ablagefach mit Cargo-Organizer rechts (Gepäck-/Laderaum) • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung LED • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links • Außenspiegel mit Umfeldleuchte • Bordcomputer • Bremsenergierückgewinnung • Chromzierleisten an Seitenfenstern • Dachreling eloxiert • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) • Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontkamera • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG • Heckscheibenwischer • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Kennzeichenbeleuchtung LED • Knieairbag Fahrerseite • Kopf-Airbag-System • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Licht- und Regensensor	• Ablagefach für Regenschirm • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Bolero mit Touchscreen • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion • Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe • Bremsassistent • Brillenfach • Dachhimmel grau • Doppeltonfanfare • Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) • Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fahrassistenz-System Multi Collision Brake • 8 Lautsprecher • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth • Fußraumbeleuchtung vorn und hinten • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik) • Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz • Karosserie 5-türig • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) • Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
--	---

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektronisch • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenwaschdüsen heizbar • Schließ-/Startsystem Kessy • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Servolenkung • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) • SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto) • Sprachsteuerung für Infotainment-System • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) • Verzurrösen Koffer-/Laderaum • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink | <ul style="list-style-type: none"> • Mittelarmlehne hinten • Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI • Notrufsystem • Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go • Reifen-Reparaturkit • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System: Remote Services • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung) • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen • Türen mit Warnleuchte • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Phonebox |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Frontscheibe heizbar • Infotainment-Paket Business Columbus • Perleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Komfort-Paket |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Motorhaube	1 Delle
4.	Kotflügel Vorne - Links	1 Delle
5.	Dach	Steinschlag
6.	Tür Hinten - Links	Kratzer
7.	Tür Hinten - Links	Kratzer
8.	Tür Vorne - Links	Kratzer
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
10.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle
11.	Dach	Rost
12.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
14.	Heckklappe	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
15.	Türdichtung Vorne - Links	Beschädigt
16.	Türverkleidung Hinten - Links	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
17.	Sitzbank - Hinten	Verschmutzt (leicht)
18.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Stoßfänger Vorne
Kratzer



2. Motorhaube
Steinschlag




2. Motorhaube
Steinschlag



3. Motorhaube
1 Delle



4. Kotflügel Vorne - Links
1 Delle



5. Dach
Steinschlag



6. Tür Hinten - Links
Kratzer



7. Tür Hinten - Links
Kratzer



8. Tür Vorne - Links
Kratzer



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer



10. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle



11. Dach
Rost



11. Dach
Rost



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



14. Heckklappe
Kratzer



15. Türdichtung Vorne - Links
Beschädigt



16. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren



17. Sitzbank - Hinten
Verschmutzt (leicht)



18. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



18. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



18. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren