



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000891634-IT867	Numero di contratto:	772385
Targa:	GL659JD		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Chassis;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	W1V9071351N180153	Chilometraggio Rivelato:	185291 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.04.2022 /	Data e luogo Perizia:	09.01.2026 Bressana Bottarone
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 3.) porta posteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 4.) portello posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 5.) porta posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 6.) porta anteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 7.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 8.) fanale posteriore destra | Rotto
- 9.) selleria | Sporcizia (elevata)

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interni



Interni



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



follio complementare



folglio complementare



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti




5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti




5. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



7. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



8. fanale posteriore destra
Rotto



9. selleria
Sporcizia (elevata)



9. selleria
Sporcizia (elevata)



9. selleria
Sporcizia (elevata)