



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000871512-IT867
Targa: GH174FY

Numero di contratto: 773059

Dati del veicolo

Opel Corsa;Hatchback;Electric;Automatic;

Numero di telaio: VXKUHZKXZM4280468

Chilometraggio Rivelato: 72910 km
Data e luogo Perizia: 10.10.2025 Castelnuovo Scrivia

Data Immatr. / Anno di costr.: 29.10.2021 /

Vernice: Rosso


Tipo di vernice: Pastello doppiostrato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Grigio

Valutazione dei danni



- 1.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 8.) sottoporta - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 11.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 12.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 13.) cofano | Scheggiatura

14.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti

15.) tetto | Sporczia (elevata)

16.) Pneumatico posteriore - destro | Usura

17.) pneumatico anteriore - destro | Usura

18.) pneumatico anteriore - sinistro | Usura

19.) Pneumatico posteriore - sinistro | Usura

commento/riferimento:

riferimento: batteria ko

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra




Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature




3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature




6. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. sottoporta - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



11. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



11. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



12. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



12. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



13. cofano
Scheggiatura



13. cofano
Scheggiatura



13. cofano
Scheggiatura



13. cofano
Scheggiatura



13. cofano
Scheggiatura



14. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



16. Pneumatico posteriore - destro
Usura



17. pneumatico anteriore - destro
Usura



18. pneumatico anteriore - sinistro
Usura



19. Pneumatico posteriore - sinistro
Usura