



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12186770
Berichtsnummer :	0000000940891-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	FR-CB 255		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLA .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N4N1FB1RJ546663	Laufleistung abgelesen:	172199 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.08.2023 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	08.09.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2APU	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	MOUNTAINGRAU - MET.	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 6 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
2. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) • Anti-Blockier-System (ABS) • Ausstattungs-Paket: Advanced • Außenspiegel Wagenfarbe • Brillenfach im Dachhimmel integriert • Dachreling (Aluminium) • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) • Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Keyless Go Startanlage • Knieairbag Fahrerseite • Kopf-Airbag-System (Windowbag) • Lenkrad (Leder) • Licht- und Sicht-Paket • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT • Off-Road-Pro Technik-Paket • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40) • Scheibenwischer mit Regensensor • Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung Artico • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Touchpad (Mittelkonsole) • USB-Anschlüsse | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Design- und Ausstattungslinie Progressive • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic) • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Kraftstofftank vergrößert • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Mercedes-Benz Notrufsystem • Modellpflege mit Code • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Radstand 2729 mm • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Steckdose 12V • Tempomat • USB-Anschluss im Fond • Multimodalsystem MBUX (Digitales Multimedia-System) |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Fahrassistenz-Paket • Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Advanced Plus • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic • Fußmatten Velours |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)• Innenhimmel schwarz• Multibeam LED• Night-Paket• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)• Smartphone integriert• Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none">• Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff• Metallic-Lackierung• Navigationssystem: Festplattennavigation• PRE-SAFE-System• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)• Vorrüstung Navigationsdienste |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

 Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
3.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
 Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden
4.	Lenkrad (leder)	Gebrauchsspuren
5.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschmutzt (mittel)
6.	Sitzbank - Hinten: Kissen	Verformt (leicht)
 Sonstiges		
	Bauteil	Schaden
7.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges




Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag




1. Motorhaube
Steinschlag



2. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



2. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



3. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



4. Lenkrad (leder)
Gebrauchsspuren



5. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschmutzt (mittel)



6. Sitzbank - Hinten: Kissen
Verformt (leicht)