



Athlon Verkaufsexpertise

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| Kunde : | Athlon Germany KD | Vertragsnummer : | 12212065 |
| Berichtsnummer : | 0000000885972-DE949 | | |
| Amtl. Kennzeichen : | NE-TC 37 | | |

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC .

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | W1NKM0HB7SF322372 | Laufleistung abgelesen: | 24607 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 11.12.2024 / 2025 | Besichtigungsdatum/-ort: | 11.12.2025 Düren |
| Fahrzeugart: | PKW | Aufbauart: | Kombilimousine |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN): | 222//2BLA | Kraftstoff / Emissionsklasse: | Diesel / Euro 6 |
| Getriebe Art: | automatic | Navi.-Datenträger: | Festplattenlaufwerk |
| Hubraum / Leistung: | 1993 ccm / 198 kW (269 PS) | Antriebsart: | Allrad |
| Lackfarbe: | HIGH-TECH-SILBER METALLIC | Lackart: | Metallic |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Polster Art: | Leder |
| Serviceheft verfügbar: | Digital | Farbe Innenausstattung: | Braun |
| Letzter Service km / am: | 22158 / 31.10.2025 | | |

Montierte Bereifung

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp: | Winterreifen | Aluminium |
| 1. Achse - links / Zust. | | 235/60/R18/103 8 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | | 235/60/R18/103 8 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | | 235/60/R18/103 8 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | | 235/60/R18/103 8 mm |
| Verkehrssicherheit: | | |

Unmontierte Bereifung

| | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp: | Sommerreifen | Aluminium |
| 1. Achse - links / Zust. | | 235/55/R19/105 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | | 235/55/R19/105 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | | 255/50/R19/107 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | | 255/50/R19/107 5 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Dachreling (Aluminium)
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ablage-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel Stoff
- Interieur-Paket Chrom
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Zentral-Display (OLED)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung Artico
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Uni-Lackierung schwarz
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket USB
- Avantgarde Interieur
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 198 kW)
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Tempomat
- Vorrüstung car sharing
- Park-Paket

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ausstattungs-Paket: Premium Plus• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)• Innenhimmel schwarz• Metallic-Lackierung• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, 2-farbig• Surround-System Burmester | <ul style="list-style-type: none">• Fahrassistenz-Paket Plus• Innenausstattung: Edelholz Walnussholz dunkel• LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (AMG 5-Speichen, tantalgrau)• Radlaufverkleidung in Wagenfarbe• Sound-System mit Soundpersonalisierung• Technik-Paket |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---------------------|---|
| Klimaanlage: | Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt. |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung. |
| Motorlauf: | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| Hinweis: | * |

Schaden

| | |
|--|-------------------|
|  Karosserie außen | |
| Bauteil | Schaden |
| 1. Motorhaube | Steinschlag |
| 2. Stoßfänger Vorne | Steinschlag |
| 3. Heckklappe | Kratzer |
| 4. Stoßfänger Hinten | Kratzer |
| 5. Türeinstieg Vorne - Rechts | Verformt (leicht) |
|  Sonstiges | |
| Bauteil | Schaden |
| 6. Sitzbank - Hinten | Gebrauchsspuren |

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts




Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Heckklappe
Kratzer




3. Heckklappe
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



6. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



6. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren



6. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren