



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12084365
Berichtsnummer :	0000000940447-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	LEV-RN 147		

Fahrzeugdaten

Skoda Octavia Combi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJJ8NX3PY138973	Laufleistung abgelesen:	25417 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	08.09.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	800//4AVG	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Graphite-Grau Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
2. Achse - links / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/60/R16/96 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/96 5 mm
2. Achse - links / Zust.		205/60/R16/96 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/96 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Ablagefach mit Cargo-Organizer rechts (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Bolero mit Touchscreen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistent-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- 8 Lautsprecher
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung Dekoreinlagen Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistent-System Multi Collision Brake
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Goldress, Matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektronisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag vorn • Service-System: Remote Services • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff Ambition Schwarz • Sprachsteuerung für Infotainment-System • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) • Verzurösen Koffer-/Laderaum • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Servolenkung • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto) • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Notrufsystem |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Frontscheibe heizbar • Infotainment-Paket Columbus • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Einparkhilfe vorn und hinten • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Komfort-Paket |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Motorhaube	Umweltschaden
2. Stoßfänger Vorne	Kratzer
3. Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
4. Stoßfänger Hinten	Kratzer
5. Tür Hinten - Rechts	Kratzer
6. Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
7. Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
8. Tür Vorne - Links	Kratzer



Sonstiges

Bauteil	Schaden
9. Wartungsnachweis	Fehlt
10. Sitz Vorne Rechts	Verschmutzt (mittel)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Umweltschaden



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



6. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



7. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



8. Tür Vorne - Links
Kratzer



8. Tür Vorne - Links
Kratzer



10. Sitz Vorne Rechts
Verschmutzt (mittel)

Ing. Büro Bernd Hüsches Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

