



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12220024
Berichtsnummer :	0000000908081-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-QY 4702		

Fahrzeugdaten

Opel Mokka .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VXKUSHNS1SW003832	Laufleistung abgelesen:	18739 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.01.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	24.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	252//5AAT	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 96 kW (131 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	-/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	18500 / 18.03.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/60/R17/100 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/60/R17/100 7 mm
2. Achse - links / Zust.		215/60/R17/100 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/60/R17/100 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrzeugschlüssel (2), beide klappbar
- Audiosystem Multimedia
- Black-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Opel Connect
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2557 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung



- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Komfort-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Winter-Paket
- Dach Wagenfarbe
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Tech-Paket 1

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
3.	Heckklappe	Umweltschaden
4.	Heckklappe	3 Dellen
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
6.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Verformt (leicht)
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
7.	Fußmatten	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



2. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



3. Heckklappe
Umweltschaden



3. Heckklappe
Umweltschaden



4. Heckklappe
3 Dellen



4. Heckklappe
3 Dellen



4. Heckklappe
3 Dellen



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)