



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000882527-IT867	Numero di contratto:	770423
Targa:	GJ396JB		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Electric;Automatic;

Numero di telaio:	W1V9106331P424712	Chilometraggio Rivelato:	46178 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.02.2022 /	Data e luogo Perizia:	12.12.2025 Castelnuovo Scrivia
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 2.) cofano | Graffi superficiali
- 3.) parafango anteriore - sinistro | Ammaccature/rigonfiamenti
- 4.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 7.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 8.) paraurti posteriore | Rotto
- 9.) portello posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 10.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) porta posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 12.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature

14.) Parafango anteriore - destro | Ammaccature/rigonfiamenti

15.) fanale posteriore destra | Rotto

16.) sedile guidatore | Rotto

17.) selleria | Sporcizia (media)

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno




Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



follio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. paraurti anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. paraurti anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti




1. paraurti anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. paraurti anteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



2. cofano
Graffi superficiali



2. cofano
Graffi superficiali



2. cofano
Graffi superficiali



2. cofano
Graffi superficiali



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



4. retrovisore esterno scatola - sinistro

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature




4. retrovisore esterno scatola - sinistro

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



5. porta anteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



6. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore

Rotto



7. parete laterale - posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore

Rotto



9. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti



9. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



11. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



12. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



13. retrovisore esterno scatola - destro

Graffio/Rigature



14. Parafango anteriore - destro

Ammaccature/rigonfiamenti



14. Parafango anteriore - destro

Ammaccature/rigonfiamenti



15. fanale posteriore destra

Rotto



16. sedile guidatore

Rotto



17. selleria

Sporcizia (media)



17. selleria

Sporcizia (media)