





Pastello monostrato

Condizione Relazione

Numero di rapporto: 000000803552-IT867 Numero di contratto: 756981

Targa: FY229XL

Dati del veicolo

Vernice:

Skoda Octavia; Wagon; Diesel; Manual;

Blu


Numero di telaio: TMBJJ7NE9L0076903 Chilometraggio Rivelato: 91600 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 12.11.2019 / Data e luogo Perizia: 27.11.2024 Rozzano

Numero di Chiavi: 1 Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Grigio

Valutazione dei danni



Tipo di vernice:

- 1.) porta posteriore destra | 3 ammaccature
- 2.) parete laterale posteriore destra | 2 ammaccature
- 3.) B-colonna centrale destra | Graffi superficiali
- 4.) telaio del tetto destro | 1 ammaccatura
- 5.) retrovisore esterno scatola destro | 1 ammaccatura
- 6.) tetto | Ammaccature/rigonfiamenti
- 7.) cofano | Ammaccature/rigonfiamenti
- 8.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 9.) paraurti anteriore | Rotto
- 10.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 11.) parafango anteriore sinistro | Graffio/Rigature
- 12.) retrovisore esterno scatola sinistro | Rotto
- 13.) B-colonna centrale sinistra | Graffi superficiali
- 14.) porta posteriore sinistra | Graffi superficiali

Numero di rapporto: 000000803552-IT867 www.huesges-gruppe.de pagina: 1 da 10



- 15.) parete laterale posteriore sinistra | 1 ammaccatura
- 16.) paraurti posteriore | 1 ammaccatura
- 17.) paraurti posteriore | Scheggiatura

commento/riferimento:

Numero di rapporto: 000000803552-IT867 www.huesges-gruppe.de pagina: 2 da 10



Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Posteriore sinistra



Interno



Anteriore Destra



Posteriore destra




Interno









Interno Posteriore



Bagagliaio



Interno Posteriore



Bagagliaio



Chilometraggio





Chilometraggio



vano motore



folglio complementare



Cerchi



folglio complementare



1. porta posteriore - destra

3 ammaccature





2. parete laterale - posteriore - destra

2 ammaccature



4. telaio del tetto - destro

1 ammaccatura



4. telaio del tetto - destro

1 ammaccatura



3. B-colonna centrale - destra

Graffi superficiali



4. telaio del tetto - destro

1 ammaccatura



5. retrovisore esterno scatola - destro

1 ammaccatura





6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



7. cofano Ammaccature/rigonfiamenti



8. paraurti anteriore **Graffio/Rigature**



Ammaccature/rigonfiamenti



7. cofano Ammaccature/rigonfiamenti



8. paraurti anteriore **Graffio/Rigature**





8. paraurti anteriore Graffio/Rigature



10. paraurti anteriore **Graffio/Rigature**



11. parafango anteriore - sinistro **Graffio/Rigature**



9. paraurti anteriore

Rotto



10. paraurti anteriore Graffio/Rigature



12. retrovisore esterno scatola - sinistro Rotto





13. B-colonna centrale - sinistra

Graffi superficiali



15. parete laterale - posteriore - sinistra

1 ammaccatura



16. paraurti posteriore **1 ammaccatura**



14. porta posteriore - sinistra

Graffi superficiali



15. parete laterale - posteriore - sinistra

1 ammaccatura



17. paraurti posteriore **Scheggiatura**





17. paraurti posteriore **Scheggiatura**



17. paraurti posteriore **Scheggiatura**