



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12065427
Berichtsnummer :	0000000902733-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	M-HB 8382		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N2539191G045911	Laufleistung abgelesen:	135433 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.02.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	04.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3HZK	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 180 kW (245 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	CAVANSITBLAU - METALLICLACK	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	27740 / 23.12.2022		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/65/R17/104 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/104 7 mm
2. Achse - links / Zust.		235/65/R17/104 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/104 7 mm

Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher
---------------------	-----------------------

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R19/101 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/101 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R19/101 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/101 5 mm

Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher
---------------------	-----------------------

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Ablage-Paket
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Radstand 2873 mm
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Berganfahrhilfe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung Zierteile Klavierlack-Optik
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Modellpflege mit Code
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz vorn links elektr. verstellbar

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Steckdose 12V • Tempomat • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger Wagenfarbe • Touchpad (Mittelkonsole) • Wegfahrsperr • Mercedes-Benz Notrufsystem |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Exclusive Interieur • Frontsichtanzeige (Head-up-Display) • Innenhimmel schwarz • LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) • Reserverad als Notrad • Seitenairbag (Sidebag) hinten • Sitzbezug / Polsterung Leder • Sound-System | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Business • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen) • Metallic-Lackierung • Scheibenwaschanlage beheizt • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Steinschlag
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4.	Türeinstieg Hinten - Links	Verformt (leicht)
5.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
6.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
7.	Sommerfelge 1	Kratzer
8.	Sommerfelge 2	Kratzer
9.	Sommerfelge 3	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Dach
Steinschlag



2. Motorhaube
Steinschlag



2. Motorhaube
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



4. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



5. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



6. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



7. Sommerfelge 1
Kratzer



8. Sommerfelge 2
Kratzer



9. Sommerfelge 3
Kratzer