



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12044743
Berichtsnummer :	000000909203-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HN-C 8800E		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K1186861N209884	Laufleistung abgelesen:	140702 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.03.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	25.03.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2ASY	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1332 ccm / 118 kW (160 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	NACHTSCHWARZ - UNILACK	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Alcantara
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	137935 / 20.02.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 3 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank vergrößert
- Ladekabel mit Schuko-Stecker
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose 12V
- Tempomat
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Multimediastem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Mercedes-Benz Notrufsystem

Sonderausstattung

- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung Holz Linde
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fußmatten AMG
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Ladekabel mit Schuko-Stecker (8,0 m)
- Night-Paket
- Public-Charging-Paket

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Scheinwerfer LED High Performance• Uni-Lackierung | <ul style="list-style-type: none">• Spiegel-Paket |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Kratzer
2.	Dach	Rost
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
4.	Felge Vorne - Links	Kratzer
5.	Dach	Kratzer
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
7.	Tür Vorne - Links	Verformt (leicht)
8.	Schweller - Links	Kratzer
9.	Felge Hinten - Links	Kratzer
10.	Heckklappe	Kratzer
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
12.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
14.	Dachrahmen - Rechts	Verformt (leicht)
15.	Türeinstieg Vorne - Rechts	1 Delle
16.	Tür Vorne - Rechts	2 Dellen
17.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
18.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer Ab 60mm
19.	Schweller - Rechts	Kratzer
20.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
21.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
22.	Sommerfelge 1	Kratzer
23.	Sommerfelge 2	Kratzer

24.	Sommerfelge 3	Kratzer
25.	Sommerfelge 4	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung




Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Kratzer



1. Motorhaube
Kratzer



2. Dach
Rost



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Felge Vorne - Links
Kratzer



5. Dach
Kratzer



6. Türeinsteig Vorne - Links
Verformt (leicht)



6. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



7. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



7. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



8. Schweller - Links
Kratzer



8. Schweller - Links
Kratzer



9. Felge Hinten - Links
Kratzer



10. Heckklappe
Kratzer



10. Heckklappe
Kratzer



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer




11. Stoßfänger Hinten
Kratzer



12. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



14. Dachrahmen - Rechts
Verformt (leicht)



15. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle




16. Tür Vorne - Rechts
2 Dellen



16. Tür Vorne - Rechts
2 Dellen



17. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



17. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Ab 60mm



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Ab 60mm



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Ab 60mm



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Ab 60mm




18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Ab 60mm



18. Tür Vorne - Rechts
Kratzer Ab 60mm



19. Schweller - Rechts
Kratzer



20. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



21. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



22. Sommerfelge 1
Kratzer



23. Sommerfelge 2
Kratzer



24. Sommerfelge 3
Kratzer



25. Sommerfelge 4
Kratzer