



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12037916</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000906387-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>H-QW 650</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Skoda Octavia Combi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMBJJ7NX3MY051273</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>93882 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>05.11.2020 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>18.03.2026 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>800//4AVG</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>Quarz-Grau Metallic</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>90072 / 25.08.2025</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/96 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/96 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/96 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/96 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/60/R16/92 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Ablagefach mit Cargo-Organizer rechts (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Bolero mit Touchscreen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel grau
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistent-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- 8 Lautsprecher
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistent-System Multi Collision Brake
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung Dekoreinlagen Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektronisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Seitenairbag vorn</li><li>• Servolenkung</li><li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li><li>• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)</li><li>• Start/Stop-Anlage</li><li>• Tagfahrlicht LED</li><li>• Verglasung getönt</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li><li>• Wegfahrsperrung</li><li>• Notrufsystem</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Service-System: Remote Services</li><li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li><li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff Ambition Schwarz</li><li>• Sprachsteuerung für Infotainment-System</li><li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li><li>• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)</li><li>• Verzurrösen Koffer-/Laderaum</li><li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li><li>• Wireless SmartLink</li></ul> |
|--|--|

#### Sonderausstattung

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Einparkhilfe vorn und hinten</li><li>• Metallic-Lackierung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Infotainment-Paket Columbus</li></ul> |
|--|---|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden



#### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Motorhaube	1 Delle
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Dach	Umweltschaden
4.	Motorhaube	Kratzer
5.	A-Säule Vorne - Links	Steinschlag
6.	Heckklappe	Kratzer
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer



#### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
8.	Sommerfelge 1	Kratzer
9.	Sommerfelge 2	Kratzer
10.	Sommerfelge 3	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
1 Delle



2. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag




2. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag




3. Dach  
Umweltschaden



3. Dach  
Umweltschaden



3. Dach  
Umweltschaden



3. Dach  
Umweltschaden



4. Motorhaube  
Kratzer



5. A-Säule Vorne - Links  
Steinschlag



6. Heckklappe  
Kratzer



7. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer



8. Sommerfelge 1  
Kratzer



9. Sommerfelge 2  
Kratzer



10. Sommerfelge 3  
**Kratzer**