



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000850275-IT867	Numero di contratto:	763178
Targa:	GC872FJ		

Dati del veicolo

Mercedes-Benz SPRINTER;Cargo van;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	W1V9106331P277978	Chilometraggio Rivelato:	0 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	30.09.2020 /	Data e luogo Perizia:	07.08.2025 Bressana Bottarone
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) cofano | Ammaccature/rigonfiamenti
- 2.) Parabrezza | Rotto
- 3.) griglia anteriore sopra | Rotto
- 4.) parafrangente anteriore - sinistro | Ammaccature/rigonfiamenti
- 5.) porta anteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 6.) cerchione anteriore - sinistro | Rotto
- 7.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 8.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 9.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 10.) paraurti posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 11.) portellone posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 12.) parete laterale - posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 13.) porta posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti

- 14.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 15.) Parafango anteriore - destro | Ammacature/rigonfiamenti
- 16.) telaio del tetto - destro | Graffio/Rigature
- 17.) sedile | Rotto
- 18.) Pavimento ant. | Rotto
- 19.) kit tappetini | Mancante
- 20.) faro alogeno - destro | Rotto
- 21.) faro alogeno - sinistro | Rotto
- 22.) meccanica anteriore | Rotto
- 23.) danni interni vano post | Rotto
- 24.) fanale posteriore destra | Rotto
- 25.) blockshaft | Rotto

commento/riferimento:

riferimento: veicolo sinistrato, motore non si avvia

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. cofano

Ammaccature/rigonfiamenti




1. cofano

Ammaccature/rigonfiamenti




1. cofano

Ammaccature/rigonfiamenti



2. Parabrezza
Rotto




2. Parabrezza
Rotto



3. griglia anteriore sopra
Rotto



4. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parafango anteriore - sinistro
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. cerchione anteriore - sinistro
Rotto



6. cerchione anteriore - sinistro

Rotto



7. retrovisore esterno scatola - sinistro

Graffio/Rigature



8. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature




8. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra

Graffio/Rigature




9. parete laterale - posteriore - sinistra


Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



9. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



10. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



10. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



11. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



11. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti




11. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



11. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



12. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti




13. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



13. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



14. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



14. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature




14. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



15. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



16. telaio del tetto - destro
Graffio/Rigature



17. sedile
Rotto



17. sedile
Rotto



18. Pavimento ant.
Rotto



19. kit tappetini
Mancante



20. faro alogeno - destro
Rotto



21. faro alogeno - sinistro
Rotto



22. meccanica anteriore
Rotto



22. meccanica anteriore
Rotto



22. meccanica anteriore
Rotto



23. danni interni vano post
Rotto




23. danni interni vano post
Rotto




23. danni interni vano post
Rotto



23. danni interni vano post
Rotto



24. fanale posteriore destra
Rotto



24. fanale posteriore destra
Rotto



25. blockshaft
Rotto