



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000880362-IT867
Targa: GC673ZY

Numero di contratto: 763200

Dati del veicolo

Peugeot Expert; Cargo van; Diesel; Manual; White

Numero di telaio: VF3VBYHVKL7057344

Chilometraggio Rivelato: 121672 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 06.11.2020 /

Data e luogo Perizia: 20.11.2025 Bressana Bottarone

Vernice: Bianco


Tipo di vernice: Pastello doppiostrato

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno: Pelle / Tessuto

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) portello posteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 2.) paraurti posteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 3.) parete laterale - posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) porta posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) retrovisore esterno scatola - destro | Rotto
- 7.) porta anteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 8.) Parafango anteriore - destro | Ammacature/rigonfiamenti
- 9.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 10.) parafango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 11.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 12.) porta anteriore - sinistra | Difetto di esecuzione
- 13.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature

14.) sottoporta - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti

15.) Cuffia cambio | Rotto

16.) fodero sedile ant sx | Rotto

17.) danno interni vano post | Rotto

18.) fanale posteriore sinistra | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



1. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



2. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti




2. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



2. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



2. paraurti posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



6. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



6. retrovisore esterno scatola - destro
Rotto



7. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



8. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



8. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



9. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



9. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



10. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



10. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



11. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Difetto di esecuzione



12. porta anteriore - sinistra
Difetto di esecuzione



12. porta anteriore - sinistra
Difetto di esecuzione



12. porta anteriore - sinistra
Difetto di esecuzione



12. porta anteriore - sinistra
Difetto di esecuzione



12. porta anteriore - sinistra
Difetto di esecuzione



13. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



14. sottoporta - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



15. Cuffia cambio
Rotto



16. fodero sedile ant sx
Rotto



16. fodero sedile ant sx
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



17. danno interni vano post
Rotto



18. fanale posteriore sinistra
Rotto