



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12187443
Berichtsnummer :	0000000941451-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	MH-K 850		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K5M1CB5RN434823	Laufleistung abgelesen:	74698 km
Erstzulassung / Baujahr:	15.08.2023 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	02.09.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3IEL	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	POLARWEISS - UNILACK	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	70469 / 02.07.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 4 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/91 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
2. Achse - links / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/92 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) • Anti-Blockier-System (ABS) • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • Design- und Ausstattungslinie Progressive • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Fußmatten Velours • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic) • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) • Kopf-Airbag-System (Windowbag) • Licht- und Sicht-Paket • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System) • Rußpartikelfilter • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenschweller Wagenfarbe • Start/Stop-Anlage • Tempomat • USB-Anschluss im Fond | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Ausstattungs-Paket: Advanced • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung • Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Keyless Go Startanlage • Knieairbag Fahrerseite • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Kühlergrill Diamant-Optik • Mercedes-Benz Notrufsystem • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Steckdose 12V • Touchpad (Mittelkonsole) • Modellpflege mit Code |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Navigationssystem: Festplattennavigation • Smartphone integriert | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste • Sonderlackierung Uni |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernahme werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Windschutzscheibe	Beschädigt
2. Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
3. Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4. Dach	Umweltschaden
5. Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
6. Heckklappe	Verformt (leicht)
7. Dachrahmen - Rechts	Verformt (leicht)
8. Dach	Verformt (leicht)
9. Felge Vorne - Rechts	Kratzer
10. Stoßfänger Hinten	2 Dellen



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
11. Kofferraumverkleidung Rechts	Gebrauchsspuren
12. Kofferraumverkleidung Links	Gebrauchsspuren
13. Türverkleidung Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren

14. Sitz - Vorne - Rechts: Gebrauchsspuren
Lehne

15. Türverkleidung Vorne - Gebrauchsspuren
Rechts



Sonstiges

Bauteil

Schaden

16. Sitz - Vorne - Links Verschmutzt (leicht)

17. Sitzbank - Hinten Verschmutzt (mittel)

18. Heckdeckelverkleidung Gebrauchsspuren

19. Dachhimmel Verschmutzt (mittel)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges




Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Windschutzscheibe
Beschädigt




2. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer




3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



4. Dach
Umweltschaden




5. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer




6. Heckklappe
Verformt (leicht)



6. Heckklappe
Verformt (leicht)



7. Dachrahmen - Rechts
Verformt (leicht)



8. Dach
Verformt (leicht)




9. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



10. Stoßfänger Hinten
2 Dellen




10. Stoßfänger Hinten
2 Dellen



11. Kofferraumverkleidung Rechts
Gebrauchsspuren



11. Kofferraumverkleidung Rechts
Gebrauchsspuren



12. Kofferraumverkleidung Links
Gebrauchsspuren



12. Kofferraumverkleidung Links
Gebrauchsspuren



13. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



13. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



14. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Gebrauchsspuren




15. Türverkleidung Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren



16. Sitz - Vorne - Links
Verschmutzt (leicht)



16. Sitz - Vorne - Links
Verschmutzt (leicht)



17. Sitzbank - Hinten
Verschmutzt (mittel)



17. Sitzbank - Hinten
Verschmutzt (mittel)



17. Sitzbank - Hinten
Verschmutzt (mittel)



17. Sitzbank - Hinten
Verschmutzt (mittel)



18. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



18. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



18. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



19. Dachhimmel
Verschmutzt (mittel)



19. Dachhimmel
Verschmutzt (mittel)



19. Dachhimmel
Verschmutzt (mittel)