



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12227270
Berichtsnummer :	0000000941898-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BA-CT 53		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1NKM4HB9TF462089	Laufleistung abgelesen:	16048 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.09.2025 / 2026	Besichtigungsdatum/-ort:	09.09.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BJY	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1999 ccm / 190 kW (258 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	GRAFITGRAU - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Braun
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 6 mm
2. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 8 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 8 mm
2. Achse - links / Zust.		235/60/R18/103 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/60/R18/103 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fußmatten Velours • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Ausstattungs-Paket USB • Avantgarde Exterieur • Design- und Ausstattungslinie Avantgarde • Edelstahlpedale Sportdesign • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive • Ablage-Paket • Getriebe Automatik - (9-Stufen) • Induktionsladeschale für Smartphone • Innenhimmel Stoff • Karosserie 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Laderaum-Paket • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Mercedes-Benz Notrufsystem • Mittelkonsole schwarz hochglänzend • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Radstand Standard • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste • Service-System: MBUX Navigation Premium • Sitzheizung vorn • Spiegel-Paket • Tempomat • Zentral-Display (OLED) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Armaturentafel in Ledernachbildung Artico • Ausstattungs-Paket: Advanced • Avantgarde Interieur • Digitales Instrumenten-Display • Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent • Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem • Infotainment-System: Remote Service Plus • Innenraumlicht-Paket • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) • Kopf-Airbag-System (Windowbag) • Lenkrad (Leder) • LM-Felgen • Mild-Hybrid 207 kW (Motor 2,0 Ltr. - 190 kW CGI) • Multimediasytem MBUX (Connect 20 MID) • Park-Paket • Reifen-Reparaturset (Tirefit) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheinwerfer LED High Performance • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX • Sitz-Komfort-Paket • Smartphone integriert • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Uni-Lackierung schwarz • Otto-Partikelfilter (OPF) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket USB Plus |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ausstattungs-Paket: Premium Plus• Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt• Innenhimmel schwarz• Mittelkonsole Metallstruktur• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, 2-farbig• Sitzheizung hinten• Surround-System Burmester• Winter-Paket | <ul style="list-style-type: none">• Fahrassistenz-Paket Plus• Innenausstattung: Holz schwarz Aluminium-Lines• Metallic-Lackierung• Park-Paket mit Memory Park-Assistent• Sitze vorn Klimatisierung• Sound-System mit Soundpersonalisierung• Technik-Paket |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Motorhaube	Steinschlag
2. Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3. Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag
4. Heckklappe	Kratzer
5. Stoßfänger Hinten	Kratzer
6. Türeinstieg Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
7. Tür Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
8. Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer



Sonstiges

Bauteil	Schaden
9. Wartungsnachweis	Fehlt
10. Sitz - Vorne - Links	Gebrauchsspuren
11. Sitzbank - Hinten	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag



4. Heckklappe
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



7. Tür Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



10. Sitz - Vorne - Links
Gebrauchsspuren



10. Sitz - Vorne - Links
Gebrauchsspuren



11. Sitzbank - Hinten
Gebrauchsspuren