



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12176728
Berichtsnummer :	0000000903484-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	M-QI 866		

Fahrzeugdaten

Skoda Kamiq .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBGR9NW6P3210973	Laufleistung abgelesen:	34908 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.11.2023 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	05.03.2026 Emmering
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	800//4AVS	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Superbenzin / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	999 ccm / 81 kW (110 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Candy-Weiss	Lackart:	Uni (2 Schicht)
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		195/60/R16/89 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/60/R16/89 6 mm
2. Achse - links / Zust.		195/60/R16/89 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/60/R16/89 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R17/91 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/91 3 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R17/91 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/91 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling silber
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistent-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistent-System Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Kupfer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kofferraumbeleuchtung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2651 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System Multi Collision Brake
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- 3. Bremsleuchte LED
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Infotainment-Paket Bolero
- Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schwellerabdeckung / -verkleidung Platin-Grau • Servolenkung • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblende links mit Spiegel • Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verzurrsen Koffer-/Laderaum | <ul style="list-style-type: none"> • Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht) • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblende rechts mit Spiegel • Start/Stop-Anlage • Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin-Grau • Textilfussmatten • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente-Beleuchtung LED in weiß • Business-Paket • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) • Lenkrad heizbar • LM-Felgen 6,5x17 (Propus AERO) • Schließ-/Startsystem Kessy inkl. Diebstahl-Warnanlage • Sitzheizung vorn + hinten | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Reise • Einparkhilfe vorn und hinten • Komfort-Paket • Licht-Paket • Rückfahrkamera • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) • Sonderlackierung Candy-weiss |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
5.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel




Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer