



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12093572
Berichtsnummer :	0000000940663-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HDH-Y 325		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLB .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N4M1CB7PW279584	Laufleistung abgelesen:	104343 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.02.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	08.09.2026 Emmering
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	131//3IHY	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	NACHTSCHWARZ - UNILACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 2 mm
2. Achse - links / Zust.		235/55/R18/100 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R18/100 2 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/60/R18/98 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/60/R18/98 6 mm
2. Achse - links / Zust.		215/60/R18/98 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/60/R18/98 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem) • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel Wagenfarbe • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Easy-Entry Funktion • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent • Fahrassistentz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Infotainment-System: Remote Service Plus • Keyless Go Startanlage • Knieairbag Fahrerseite • Kopf-Airbag-System (Windowbag) • Licht- und Sicht-Paket • Mittelarmlehne hinten • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Radstand 2829 mm • Rußpartikelfilter • Rücksitzlehne neigungsverstellbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Start/Stop-Anlage • Tempomat • USB-Anschluss im Fond | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart Frontantrieb • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • Design- und Ausstattungslinie Progressive • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistentz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik (Thermatic) • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion • Mercedes-Benz Notrufsystem • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt / klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Tagfahrlicht LED • Touchpad (Mittelkonsole) • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente-Beleuchtung • Ausstattungs-Paket: Business • Dachreling schwarz, hochglänzend • Fahrassistentz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic • Infotainment-Paket High-End | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent • Fahrassistentz-System Fernlichtassistent Adaptive • Fußmatten Velours • Innenhimmel schwarz |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Keyless-Go-Paket• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar• Night-Paket• Scheibenwaschanlage beheizt• Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)• Zusatzheizung (Standheizung) | <ul style="list-style-type: none">• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage• Park-Paket• Scheinwerfer LED High Performance• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)• Spiegel-Paket |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Hinweis:	Kotflügel VL 150 ; Tür VL 147 ; Tür HL 178

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Motorhaube	Verschmutzt (leicht)
2. Motorhaube	Kratzer
3. Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
4. Tür Vorne - Links	Verformt (leicht)
5. Stoßfänger Hinten	Kratzer
6. Heckklappe	Kratzer
7. Felge Hinten - Rechts	Kratzer
8. Tür Hinten - Rechts	Kratzer
9. Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
10. Tür Vorne - Rechts	Kratzer
11. Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
12. Türdichtung Hinten - Links	Beschädigt



Sonstiges

Bauteil	Schaden
13. Wartungsnachweis	Fehlt
14. Lenkrad	Gebrauchsspuren
15. Sitzbank Hinten	Verschmutzt (leicht)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Verschmutzt (leicht)



2. Motorhaube
Kratzer



2. Motorhaube
Kratzer



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm




3. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



4. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)




5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Heckklappe
Kratzer



7. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



9. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



9. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



10. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



10. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



11. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



12. Türdichtung Hinten - Links
Beschädigt



14. Lenkrad
Gebrauchsspuren



15. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (leicht)