



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000891637-IT867	Numero di contratto:	775439
Targa:	GM253PS		

Dati del veicolo

Fiat Scudo;Cargo van;Diesel;Manual;White

Numero di telaio:	VXFVBYHVMNZ083640	Chilometraggio Rivelato:	70359 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	27.01.2023 /	Data e luogo Perizia:	09.01.2026 Bressana Bottarone
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parafango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 5.) paraurti posteriore | Rotto
- 6.) portello posteriore | Ammaccature/rigonfiamenti
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 8.) porta posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 9.) porta anteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 10.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffi superficiali
- 11.) Parafango anteriore - destro | Ammaccature/rigonfiamenti
- 12.) selleria | Sporcizia (elevata)

commento/riferimento:



Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi




Altro




folglio complementare

vano motore



Altro



folglio complementare



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



2. parafango anteriore - sinistro

Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



3. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra

Ammaccature/rigonfiamenti



5. paraurti posteriore

Rotto



5. paraurti posteriore

Rotto



5. paraurti posteriore

Rotto



5. paraurti posteriore

Rotto



5. paraurti posteriore

Rotto



5. paraurti posteriore

Rotto



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore

Ammaccature/rigonfiamenti



6. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



9. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



9. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



9. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



9. porta anteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. retrovisore esterno scatola - destro
Graffi superficiali



11. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



11. Parafango anteriore - destro
Ammaccature/rigonfiamenti



12. selleria
Sporcizia (elevata)



12. selleria
Sporcizia (elevata)