



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000878705-IT867	Numero di contratto:	774903
Targa:	GK316RR		

Dati del veicolo

Opel Mokka;Suv;Petrol;Manual;

Numero di telaio:	VXKUSHNEKNW048972	Chilometraggio Rivelato:	54812 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	21.06.2022 /	Data e luogo Perizia:	20.11.2025 Castelnuovo Scrivia
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) spoiler anteriore | Graffi superficiali
- 5.) A-colonna anteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 6.) tetto | Ammacature/rigonfiamenti
- 7.) A-colonna anteriore - Destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 8.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: manutenzione da effettuare batteria da sostituire

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra




Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. spoiler anteriore
Graffi superficiali



5. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti




5. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti




5. A-colonna anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti




6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



6. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



7. A-colonna anteriore - Destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. A-colonna anteriore - Destra
Ammaccature/rigonfiamenti



7. A-colonna anteriore - Destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature




9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



11. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



11. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature