



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12219523</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000908920-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>BO-QY 4501</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Opel Mokka .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VXKUSHNS5SW003476</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>11742 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>24.01.2025 / 2025</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>26.03.2026 Emmering</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>-</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>252//5AAT</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Superbenzin / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1199 ccm / 96 kW (131 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>
Lackfarbe:	<b>-/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG</b>	Lackart:	<b>-</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Allwetterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>215/60/R17/100 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>215/60/R17/100 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>215/60/R17/100 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>215/60/R17/100 6 mm</b>

Verkehrssicherheit:

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia
- Black-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrzeugschlüssel (2), beide klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Opel Connect
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2557 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung
- Wärmeschutzverglasung

### Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Komfort-Paket
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Winter-Paket
- Dach Wagenfarbe
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Tech-Paket 1

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*Reifenluftdruck prüfen

### Schaden

	<b>Karosserie innen</b>	
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Fußmatten Vorn	Fehlt
2.	Fußmatten Hinten	Fehlt
	<b>Sonstiges</b>	
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
3.	Tire-fit Füllmittel	Fehlt
4.	Tire-fit Kompressor	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



1. Fußmatten Vorn  
Fehlt




1. Fußmatten Vorn  
Fehlt




2. Fußmatten Hinten  
**Fehlt**



2. Fußmatten Hinten  
**Fehlt**



3. Tire-fit Füllmittel  
**Fehlt**



4. Tire-fit Kompressor  
**Fehlt**