



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12228220
Berichtsnummer :	0000000928990-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	D-AR 1164		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC Coupe .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1NKJ8AB8TF449019	Laufleistung abgelesen:	6463 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.07.2025 / 2026	Besichtigungsdatum/-ort:	02.07.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	222//2BPK	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. Aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1991 ccm / 350 kW (476 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	SPEKTRALBLAU - METALLICLACK	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Alcantara
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		265/40/R21/105 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		265/40/R21/105 6 mm
2. Achse - links / Zust.		265/40/R21/105 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		265/40/R21/105 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.		265/40/R21/105 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		265/40/R21/105 7 mm
2. Achse - links / Zust.		295/35/R21/107 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		295/35/R21/107 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Aerodynamik-Paket AMG
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Ausstattungs-Paket USB
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektromotor 150 kW (Hybridantrieb)
- Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenhimmel schwarz
- Interieur-Paket Chrom
- Keyless-Go-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AMG-Line Exterieur
- Antriebsart Allradantrieb
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Premium
- Avantgarde Interieur
- Bremssättel Gelb lackiert
- Dekor-/Zierstreifen
- Digital Light
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Abdeckplane Indoor Car Cover
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hybrid 500 kW (Motor 2,0 Ltr. - 350 kW)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lackierung: designo magno
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (AMG Performance, Nappa / Dinamica)
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Zentral-Display (OLED)
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Night-Paket (AMG)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Night-Paket II • Radlaufverkleidung in Wagenfarbe • Reifen-Reparaturset (Tirefit) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation • Sicherheitsgurte Gelb • Sitzbezug / Polsterung Leder Nappa • Smartphone integriert • Sportsitze AMG Performance • Tankdeckel Silber/Chrom AMG - Schriftzug • Vorrüstung car sharing • Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste | <ul style="list-style-type: none"> • Park-Paket mit 360° Kamera • Radstand Standard • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX • Service-System: MBUX Navigation Premium • Sitz-Komfort-Paket • Sitzheizung vorn • Spiegel-Paket • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) • Tempomat • Vorrüstung Navigationsdienste • Memory-Paket |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • AMG Track Pace (APP) • Fahrassistent-Paket Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
|--|---|

Standardausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung elektrisch | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung schwenkbar |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|------------|-------------|
| 1. | Motorhaube | Steinschlag |
|----|------------|-------------|



Sonstiges

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 2. | Motorraum | Verschmutzt (leicht) |
|----|-----------|----------------------|

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument




Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Motorraum
Verschmutzt (leicht)



2. Motorraum
Verschmutzt (leicht)