



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12080902
Berichtsnummer :	0000000907382-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	AA-F 6500E		

Fahrzeugdaten

Skoda Superb Combi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJW7NPXP7026155	Laufleistung abgelesen:	88861 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.12.2022 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	18.03.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	800//4AUJ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1395 ccm / 115 kW (156 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Energy-Blau	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	3	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	75550 / 23.10.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/55/R17/98 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/55/R17/98 7 mm
2. Achse - links / Zust.		215/55/R17/98 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/55/R17/98 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/55/R17/94 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/55/R17/94 4 mm
2. Achse - links / Zust.		215/55/R17/94 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/55/R17/94 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System Multi Collision Brake
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket Amundsen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Ablagefach für Regenschirm
- Hybrid 160 kW (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW)
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau (Metall-Optik)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten
- Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Otto-Partikelfilter (OPF)

- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperr
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero, vorn
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Business-Paket Columbus
- Frontscheibe heizbar
- Ladekabel (Wechselstrom)
- Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-Paket: Plus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lenkrad heizbar
- Sonderlackierung Energy-Blau

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Motorhaube	Umweltschaden
3.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
5.	A-Säule Vorne - Links	1 Delle
6.	A-Säule Vorne - Links	Steinschlag
7.	Tür Hinten - Links	Kratzer Ab 60mm
8.	Dachrahmen - Links	Kratzer
9.	Heckklappe	Kratzer
10.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
11.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
12.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Dach	Kratzer
14.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Motorhaube
Umweltschaden



2. Motorhaube
Umweltschaden



3. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



3. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



3. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)




3. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer



5. A-Säule Vorne - Links
1 Delle



6. A-Säule Vorne - Links
Steinschlag



7. Tür Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



7. Tür Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



7. Tür Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



8. Dachrahmen - Links
Kratzer



9. Heckklappe
Kratzer



9. Heckklappe
Kratzer



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer




11. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



13. Dach
Kratzer



13. Dach
Kratzer



14. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer